

## Záznam o prohlídce objektu

Adresa/místo prohlídky Zlonická 703/2, Praha 9  
Datum prohlídky září 12  
Prohlídku provedl / podpis V. Brož



### Rozsah prohlídky - společné prostory objektu

<b>Prostor</b>	<b>Kontrolováno</b>	<b>Stav</b>	<b>Opatření</b>
Vestibuly	A	OK	OK
Chodby, schodiště	A	společné prostory u výtahů by bylo vhodné vymalovat	byly předány nabídky firem na malování
Sklepní prostory	A	OK	OK
Garáže	A	mírné poškození nátěru podlahy v 2. podlaží	bude řešeno jako drobná oprava v rámci malování společných prostor
Výtahy - kabina	A	OK	OK
Přílehlé pozemky/ chodníky	A	OK	OK
Stav úklidu domu	A	o.k.	ok
Kontejnerové stání	A	ok	ok
Úklidová místnost	A	závada na přečerpávací stanici trvá	K předaným nabídkám ze 17.8. se SVJ zatím nevyjádřilo.
Ostatní prostory	A	zadána oprava poštovních schránek	výrobce nabídl dodávku výklopných částí jako náhradní díl

#### Komentář pro vlastníka

V měsíci srpnu byly řešeny i výpadky vzduchotechniky. Poslední závada odstraněna dne 4.9.2012

prohlídky jsou prováděny 1x týdně

Základním předmětem prohlídky technika je kontrola funkčnosti základních prvků objektu - osvětlení domu, vypínače, stav úklidu, funkce výtahu, funkce zámků / zavíračů, závady /poničeni objektu, kontrola provedených prací dodavateli aj.