

Záznam o prohlídce objektu

Adresa/místo prohlídky Zlonická 703/2, Praha 9
Datum prohlídky srpen 12
Prohlídku provedl / podpis V. Brož



Rozsah prohlídky - společné prostory objektu

Prostor	Kontrolováno	Stav	Opatření
Vestibuly	A	OK	OK
Chodby, schodiště	A	společné prostory u výtahů by bylo vhodné vymalovat	firma Fuchs a firma Hanzík předají nabídku do 15.9. posun termínu kvůli dovoleným
Sklepní prostory	A	OK	OK
Garáže	A	mírné poškození nátěru podlahy v 2. podlaží	bude řešeno jako drobná oprava v rámci malování společných prostor
Výtahy - kabina	A	OK	OK
Přílehlé pozemky/ chodníky	A	OK	OK
Stav úklidu domu	A	o.k.	ok
Kontejnerové stání	A	ok	ok
Úklidová místnost	A	závada na přečerpávací stanici trvá	na SVJ poslána nabídka na instalaci čerpadla 17.8. Nabídka na čerpadlo Grundfos nebo Willo
Ostatní prostory	A	zadána oprava poštovních schránek	výrobce nabídl dodávku výklopných částí jako náhradní díl

Komentář pro vlastníka

V měsíci srpnu byly řešeny i výpadky vzduchotechniky. Poslední závada odstraněna dne 4.9.2012

prohlídky jsou prováděny 1x týdně

Základním předmětem prohlídky technika je kontrola funkčnosti základních prvků objektu - osvětlení domu, vypínače, stav úklidu, funkce výtahu, funkce zámků / zavíračů, závady /poničeni objektu, kontrola provedených prací dodavateli aj.