

Záznam o prohlídce objektu

Adresa/místo prohlídky Zlonická 703/2, Praha 9
Datum prohlídky červenec 12
Prohlídku provedl / podpis V.Brůž



Rozsah prohlídky - společné prostory objektu

Prostor	Kontrolováno	Stav	Opatření
Vestibuly	A	OK	OK
Chodby, schodiště	A	společné prostory u výtahů by bylo vhodné vymalovat	do 15.8. bude předložena přehledná tabulka s nabídkami firem
Sklepní prostory	A	OK	OK
Garáže	A	mírné poškození nátěru podlahy v 2. podlaží	do 15.8. bude předložena přehledná tabulka s nabídkami firem
Výtahy - kabina	A	OK	OK
Přílehlé pozemky/ chodníky	A	OK	OK
Stav úklidu domu	A	o.k.	ok
Kontejnerové stání	A	ok	ok
Úklidová místnost	A	závada na přečerpávací stanici trvá	po dohodě bylo poptáno zařízení firmy Grundfos u 3 dodavatelů
Ostatní prostory	A	zadána oprava poštovních schránek	do 15.8. bude předložena konkrétní nabídka na opravu event. nové schránky

Komentář pro vlastníka

bylo uskutečněno místní šetření u p. Průši - zatékání do ložnice větrací mřížkou
byl dodán nový ventil na zavlažování - na fasádě do ulice

prohlídky jsou prováděny 1x týdně

Základním předmětem prohlídky technika je kontrola funkčnosti základních prvků objektu - osvětlení domu, vypínače, stav úklidu, funkce výtahu, funkce zámků / zavíračů, závady /poničeni objektu, kontrola provedených prací dodavateli aj.