

## Záznam o prohlídce objektu

Adresa/místo prohlídky Zlonická 703/2, Praha 9  
Datum prohlídky květen 12  
Prohlídku provedl / podpis V.Brůž



### Rozsah prohlídky - společné prostory objektu

<b>Prostor</b>	<b>Kontrolováno</b>	<b>Stav</b>	<b>Opatření</b>
Vestibuly	A	OK	OK
Chodby, schodiště	A	společné prostory u výtahů by bylo vhodné vymalovat	objednány 3 nabídky firem vč. Minulého dodavatele
Sklepní prostory	A	OK	OK
Garáže	A	mírné poškození nátěru podlahy v 2. podlaží	zadána poptávka na dlčí opravu i celkovou opravu nátěru
Výtahy - kabina	A	OK	OK
Přílehlé pozemky/ chodníky	A	zjištěno zcizení ventilu závlahy	objednána montáž nového ventilu
Stav úklidu domu	A	o.k.	ok
Kontejnerové stání	A	ok	ok
Úklidová místnost	A	závada na přečerpávací stanici trvá	FPS zadala další poptávky na technické řešení - cenové nabídky
Ostatní prostory	A	zadána oprava poštovních schránek	Fps zajistí nabídku

### Komentář pro vlastníka

dále bylo jednáno o kontrole nouzového osvětlení - opravy, výměny baterií  
bude poptána cena na opravu zámkové dlažby  
bude zjištěna cena na opravu nebo výměnu motoru vzduchotechniky  
prohlídky jsou prováděny 1x týdně

Základním předmětem prohlídky technika je kontrola funkčnosti základních prvků objektu - osvětlení domu, vypínače, stav úklidu, funkce výtahu, funkce zámků / zavíračů, závady /poničenií objektu, kontrola provedených prací dodavateli aj.