

## Záznam o prohlídce objektu

Adresa/místo prohlídky Zlonická 703/2, Praha 9  
Datum prohlídky březen 12  
Prohlídku provedl / podpis V.Brůž



### Rozsah prohlídky - společné prostory objektu

<b>Prostor</b>	<b>Kontrolováno</b>	<b>Stav</b>	<b>Opatření</b>
Vestibuly	A	OK	OK
Chodby, schodiště	A	společné prostory u výtahů by bylo vhodné vymalovat	bude řešeno do 15.5. - upřesněním plánu oprav
Sklepní prostory	A	OK	OK
Garáže	A	mírné poškození nátěru podlahy v 2. podlaží	bude řešeno do 15.5. - upřesněním plánu oprav
Výtahy - kabina	A	OK	OK
Přílehlé pozemky/ chodníky	A	ok	ok
Stav úklidu domu	A	o.k.	ok
Kontejnerové stání	A	ok	ok
Úklidová místnost	A	závada na přečerpávací stanici trvá	FPS zadala další poptávky na technické řešení - cenové nabídky
Ostatní prostory	A	OK	Ok

#### Komentář pro vlastníka

Do 15.5. proběhne schůzka k upřesnění plánu oprav na rok 2012

Ve dnech 16.4.-28.4. proběhlo seřízení oken a dveří v objektu - nebyli zastiženi uživatelé bytu 106 a 513

prohlídky jsou prováděny 1x týdně

Základním předmětem prohlídky technika je kontrola funkčnosti základních prvků objektu - osvětlení domu, vypínače, stav úklidu, funkce výtahu, funkce zámků / zavíračů, závady /poničenií objektu, kontrola provedených prací dodavateli aj.