

Záznam o prohlídce objektu

Adresa/místo prohlídky Zlonická 703/2, Praha 9
Datum prohlídky březen 12
Prohlídku provedl / podpis V.Brůž



Rozsah prohlídky - společné prostory objektu

Prostor	Kontrolováno	Stav	Opatření
Vestibuly	A	OK	OK
Chodby, schodiště	A	společné prostory u výtahů by bylo vhodné vymalovat	bylo navrhováno již v plánu na rok 2012
Sklepní prostory	A	OK	OK
Garáže	A	mírné poškození nátěru podlahy v 2. podlaží	objednat opravu po dohodě s výběrem
Výtahy - kabina	A	OK	OK
Přílehlé pozemky/ chodníky	A	ok	ok
Stav úklidu domu	A	o.k.	ok
Kontejnerové stání	A	ok	ok
Úklidová místnost	A	závada na přečerpávací stanici trvá	K nabídce na novou přečerpávací stanici se výbor zatím nevyjádřil
Ostatní prostory	A	OK	Ok

Komentář pro vlastníka

V minulém měsíci byla řešena ještě situace kolem nefunkčnosti odvětrávacího zařízení. Rovněž bylo vyřešeno závada na funkčnosti garážových vrat. Závadu odstranil p. Knappe.

prohlídky jsou prováděny 1x týdně

Základním předmětem prohlídky technika je kontrola funkčnosti základních prvků objektu - osvětlení domu, vypínače, stav úklidu, funkce výtahu, funkce zámků / zavíračů, závady /poničeni objektu, kontrola provedených prací dodavateli aj.