

Záznam o prohlídce objektu

Adresa/místo prohlídky Zlonická 703/2, Praha 9
Datum prohlídky září 11
Prohlídku provedl / podpis Maroušek



Rozsah prohlídky - společné prostory objektu

Prostor	Kontrolováno	Stav	Opatření
Vestibuly	A	nesvítil světlo	objednaná oprava
Chodby, schodiště	A	prosakování vlhkosti 5.NP do chodby a bytu č.507	objednané zkoušky těsnosti topného systému - byt p. Kovalovského - urgováno
Sklepní prostory	A	ok	
Garáže	A	ok	nepořádek v některých stáních - v rozporu s požárními předpisy
Výtahy - kabina	A	ok	
Přilehlé pozemky/ chodníky	A	díra v plotě mezi parkovištěm a domem	objednaná oprava - p. Houdek
Stav úklidu domu	A	ok	
Kontejnerové stání	A	ok	
Úklidová místnost	N	ok	vadná přečerpávačka, bude objednána a instalována - v řešení vhodnější typ s ohledem na delší životnost
Ostatní prostory	A	rozpojený dešťový svod na rohu fasády vlevo od vchodu	reklamace - urgováno

Komentář pro vlastníka

prohlídky jsou prováděny 1x týdně

Základním předmětem prohlídky technika je kontrola funkčnosti základních prvků objektu - osvětlení domu, vypínače, stav úklidu, funkce výtahu, funkce zámků / zavíračů, závady /poničení objektu, kontrola provedených prací dodavateli aj.