

## Záznam o prohlídce objektu

Adresa/místo prohlídky Zlonická 703/2, Praha 9  
Datum prohlídky srpen 11  
Prohlídku provedl / podpis Maroušek + Sýkora



### Rozsah prohlídky - společné prostory objektu

<b>Prostor</b>	<b>Kontrolováno</b>	<b>Stav</b>	<b>Opatření</b>
Vestibuly	A	ok	
Chodby, schodiště	A	prosakování vlhkosti 5.NP do chodby a bytu č.507	objednané zkoušky těsnosti topného systému - byt p. Kovalovského
Sklepní prostory	A	ok	
Garáže	A	ok	nepořádek v některých stáních - v rozporu s požárními předpisy
Výtahy - kabina	A	ok	
Přílehlé pozemky/ chodníky	A	ok	
Stav úklidu domu	A	ok	
Kontejnerové stání	A	ok	
Úklidová místnost	N	ok	vadná přečerpávačka, bude objednána a instalována
Ostatní prostory	A	rozpojený dešťový svod na rohu fasády vlevo od vchodu	reklamace

#### Komentář pro vlastníka

byla provedena prohlídka bytu pana Korbuta a terasy nad jeho bytem (byt pana Krauchera) z důvodu zatékání - bude objednána oprava

prohlídky jsou prováděny 1x týdně

Základním předmětem prohlídky technika je kontrola funkčnosti základních prvků objektu - osvětlení domu, vypínače, stav úklidu, funkce výtahu, funkce zámků / zavíračů, závady /poničení objektu, kontrola provedených prací dodavateli aj.