

Záznam o prohlídce objektu

Adresa/místo prohlídky Zlonická 703/2, Praha 9
Datum prohlídky červenec 11
Prohlídku provedl / podpis Maroušek



Rozsah prohlídky - společné prostory objektu

Prostor	Kontrolováno	Stav	Opatření
Vestibuly	A	ok	
Chodby, schodiště	A	prosakování vlhkosti 5.NP do chodby a bytu č.507	zjišťování možných zdrojů prosakování, vyloučení vadných uzávěrů, další zkoušky těsnosti topného systému - p. Berger
Sklepní prostory	A	ok	
Garáže	A	ok	
Výtahy - kabina	A	ok	
Přílehlé pozemky/ chodníky	A	ok	
Stav úklidu domu	A	ok	
Kontejnerové stání	A	ok	
Úklidová místnost	N	ok	vadná přečerpávačka, neopravitelná závada, nutné koupit novou - nemám pokyn k objednání
Ostatní prostory	A	rozpojený dešťový svod na rohu fasády vlevo od vchodu	

Komentář pro vlastníka

prohlídky jsou prováděny 1x týdně

Základním předmětem prohlídky technika je kontrola funkčnosti základních prvků objektu - osvětlení domu, vypínače, stav úklidu, funkce výtahu, funkce zámků / zavíračů, závady /poničení objektu, kontrola provedených prací dodavateli aj.