

Záznam o prohlídce objektu



Adresa/místo prohlídky Zlonická 703/2, Praha 9
Datum prohlídky červen 11
Prohlídku provedl / podpis Maroušek

Rozsah prohlídky - společné prostory objektu

| Prostor | Kontrolováno | Stav | Opatření |
|----------------------------|---------------------|--|---|
| Vestibuly | A | ok | |
| Chodby, schodiště | A | ok | |
| Sklepní prostory | A | ok | |
| Garáže | A | ok | provedená kalibrace čidel |
| Výtahy - kabina | A | ok | |
| Přílehlé pozemky/ chodníky | A | ok | dokončení a převzetí oplocení |
| Stav úklidu domu | A | ok | |
| Kontejnerové stání | A | ok | |
| Úklidová místnost | N | ok | vadná přečerpávačka, neopravitelná závada, nutné koupit novou |
| Ostatní prostory | A | rozpojené dešťové svody na fasádě u vchodu | potřebuji kontakt na firmu, která již tuto závadu odstraňovala - od p. Knappe |

Komentář pro vlastníka

kontrola prací na oplocení a převzetí dokončeného díla

obdržení jedné nabídky na zajištění kačírku, urgence dalších dodavatelů

při kontrole RZ s dodavatelem na revizi nouzového osvětlení bylo zjištěno, že stávající revize má platnost do 2/2012, objednávka byla zrušena

prohlídky jsou prováděny 1x týdně

Základním předmětem prohlídky technika je kontrola funkčnosti základních prvků objektu - osvětlení domu, vypínače, stav úklidu, funkce výtahu, funkce zámků / zavíračů, závady /poničení objektu, kontrola provedených prací dodavateli aj.