

## Záznam o prohlídce objektu

Adresa/místo prohlídky Zlonická 703/2, Praha 9  
Datum prohlídky květen 11  
Prohlídku provedl / podpis Maroušek



### Rozsah prohlídky - společné prostory objektu

| Prostor                    | Kontrolováno | Stav                                       | Opatření  |
|----------------------------|--------------|--|---|
| Vestibuly                  | A            | ok   | vymalování  |
| Chodby, schodiště          | A            | ok   | vymalování  |
| Sklepní prostory           | A            | ok   |   |
| Garáže                     | A            | ok   | objednané madlo, urgence kalibrace čidel CO, výstražné pruhy                  |
| Výtahy - kabina            | A            | ok   | provedená OZ  |
| Přílehlé pozemky/ chodníky | A            | ok   | montáž oplocení, doplnění keříků a mulčovací kůry                             |
| Stav úklidu domu           | A            | ok   |   |
| Kontejnerové stání         | A            | ok   |   |
| Úklidová místnost          | N            | ok   | vadná přečerpávačka, kontrola instalátérem, následně elektrikářem             |
| Ostatní prostory           | A            | rozpojené dešťové svody na fasádě u vchodu | potřebuji kontakt na firmu, která již tuto závadu odstraňovala - od p. Knappe |

#### Komentář pro vlastníka

kontrola prací na oplocení, požadavek na přichycení pletiva k napínacím drátům , zatím nepředáno  
odčerpání vody z úklidové místnosti 2.PP a zjištění závady na přečerpávací stanici - neopravitelná vada, nutné objednat novou  
poptána revize nouzového osvětlení , obrubníček kolem domu od vchodu ke garážím  
převzetí prostor po vymalování - vestibul, chodbičky 1.PP+2.PP, garáže  
**prohlídky jsou prováděny 1x týdně**

**Základním předmětem prohlídky** technika je kontrola funkčnosti základních prvků objektu - osvětlení domu, vypínače, stav úklidu, funkce výtahu, funkce zámků / zavíračů, závady /poničení objektu, kontrola provedených prací dodavateli aj.