

Záznam o prohlídce objektu

Adresa/místo prohlídky Zlonická 703/2, Praha 9
Datum prohlídky duben 11
Prohlídku provedl / podpis Maroušek



Rozsah prohlídky - společné prostory objektu

Prostor	Kontrolováno	Stav	Opatření
Vestibuly	A	ok	
Chodby, schodiště	A	ok	
Sklepní prostory	A	nefunkční ventilátor a osvětlení	opraveno - nahození jističů
Garáže	A	poruchy gar. Vrat	1x opraveno na místě, druhá porucha opravena částečně
Výtahy - kabina	A	ok	
Přílehlé pozemky/ chodníky	A	ok	
Stav úklidu domu	A	drobné nedostatky	kontroly po úklidu, komunikace s panem Houdkem
Kontejnerové stání	A	ok	
Úklidová místnost	N		
Ostatní prostory	A	rozpojené dešťové svody na fasádě u vchodu	oznámeno výboru - zajistí opravu

Komentář pro vlastníka

zajištěno ukotvení kamenů do terénu u hlavního vchodu
domluvení opravy gar. vrat s panem Knappem - po částečném zprovoznění (viz tabulka)
objednány OZ výtahů, dodání a montáž oplocení, kalibrace čidel CO
prohlídky jsou prováděny 1x týdně

Základním předmětem prohlídky technika je kontrola funkčnosti základních prvků objektu - osvětlení domu, vypínače, stav úklidu, funkce výtahu, funkce zámků / zavíračů, závady /poničení objektu, kontrola provedených prací dodavateli aj.